


壁補強工事  
生野区 H様邸

BEFORE



AFTER



★お客様の声

2階建ての長屋を保有しているのですが、築年数が古くなり、いつ地震が来るか解らないので、耐震工事をしました。今回は外部工事をしましたが、室内も耐震工事は必要と言われました。ただ、入居されているので、退去され次第、順にしていきたいと思っております。

★設計コンセプト

外部壁が、波トタン仕上げの土壁で、壁に対する強度がほとんど有りませんでした。室内は入居している間は工事出来ないとの事でしたので、波トタンをめくり、仕口部に補強金物を取付け、構造用合板を耐震用釘で細かい間隔で取付け、サイディングで仕上げました。建物全体の壁倍率とバランスがまだ完全ではないので、退去され次第、施工が必要です。